

LED전광판

기술 가이드

2026-10-04 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 10장

민선9기 슬로건, 청사 로비 화면은 파일만 바꾼다

7월 첫 주, 새 단체장 취임식이 끝난 청사 로비. 정문 현수막은 이미 새 슬로건으로 바뀌었다. 그런데 로비 86인치 DID 하단에는 아직 지난 임기의 문구가 흐른다. 홍보 담당자는 그 영상을 만든 업체에 전화를 건다.



교체 전, 청사 한 곳에서 세어 본 숫자 (예)

4대

이 걸린 화면
엘리베이터 앞 홍보관·외벽

37개

슬로건이 들어간 파일
자막·로고·루프·배경 이미지 포함

97

원본 없는
완성본 MP4만 남

원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 패널은 그대로 두고, 슬로건이 박힌 자리만 떼어 낸다
- 02 견적서에서 늘어나는 줄과 비는 줄
- 03 새 슬로건이 정문 위 전광판에서 뭉개지는 이유
- 04 실측부터 인수 교육까지, 한 창구에서 끝내는 순서

본문 속 수치

86인치

정문 현수막은 이미 새 슬로건으로 바뀌었다. 그런데 로비 86인치 DID 하단에는 아직 지난 임기의...

16~24시간

하지만 상업용 DID 패널은 하루 16~24시간 연속 구동을 전제로 설계된다.

4~5년

설치 4~5년 차라면 먼저 밝기와 색 균일도를 쟁다.

350니트

로비 기준 350니트 이상이 유지되고 가장자리에 얼룩이 없으면, 본체 교체는 이번 예산에서 빼도 ...

답은 짧다. 원본 파일이 남아 있지 않다고 한다.

석 달이 지난 지금도 청사 화면 몇 대는 그대로다.

슬로건은 현수막보다 화면에서 더 오래 남는다

현수막과 배너는 업체 한 곳에 맡기면 이틀 안에 끝난다.

청사 한 곳을 돌며 세어 보면 화면은 생각보다 많다.

1층 로비 86인치 DID, 민원실 순번 화면 두 대, 엘리베이터 앞 55인치 세로형, 2층 홍보관 비디오월, 정문 위 실외 LED전광판.

총마다 더하면 열네 대 안팎이다.

적용 디스플레이

옥외 LED 전광판 · 멀티비전·비디오월 · DID·사이니지 모니터 · 엘리베이터 모니터

구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 원격 관제·제어 · 콘텐츠 제작 · 순번·예약 연동 · 3D 모델링·설계

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

민선 9기 · 청사 홍보 화면 재정비

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

짙은 현장 출동

N2SF 전환 · 보안 DID

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224431025977.html



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 025977