

RSV-01 ~ 05 · 서버

적용: 편성 예약 · 롤백

전체 롤백 — 모두 바뀌거나, 하나도 바뀌지 않거나

자정의 교체 사고는 운이 아니라 구조의 문제입니다.

AS-IS · 지금 현장

- 여러 면을 같은 시각에 바꾸다 한두 면이 실패하면 서로 다른 광고가 섞여 나갑니다.
- 광고주 항의와 재송출 비용은 운영사가 떠안습니다.



TO-BE · 스크린 마루

- 모든 면의 편성을 한 세트로 묶어 달력에 예약
RSV-01 ~ 05 · SYN-04
- 교체 직전 연결 · 면 구성 · 파일 · 항목 경계 · 기종 버전 · 준비 시간 6개 검사
RSV-01 ~ 05 · SYN-04
- 한 면이라도 실패하면 모든 면이 이전 편성 유지 · 알림 발송
RSV-01 ~ 05 · SYN-04

0ms

예약 기준 시각 대비 실제 시작 차이 · 서버 기록 기준

연우솔루션 시공 현장



코오롱 옥외LED(light emitting diode)대형

6개 항목

교체 전 안전 검사



민수 하오종합건설 엘리베이터(E/V)홍보모니터(…

5단계

수신 완료 ~ 오프라인



구미 아주소틸(주) 구내식당 개선

관련 기술

전체 적용 · 전체 롤백 · 정각 무중단 교체

라이선스

플레이어 + 해당 옵션

서비스

현장 BMT · 설정 · 운영자 교육

미리 알려 드릴 점

Windows 셋업으로 구성한 동기 월이 대상입니다. 플레이어 버전 하한(기본 4.574)과 실패 알림 수신처 설정이 필요합니다.

먼저 여쭙는 질문

면 수와 교체 시각, 실패 시 알림 받을 담당자를 알려 주세요.

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com · screenmaru.co.kr



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

핵심 기술 03